



فسفاته روی - کلسیم CD 205

مشخصات محصول

شكل ظاهری : مایع - سبزروشن

ترکیبات : شامل ترکیبات اسیدی - نمکهای کاتیونهای فلزی روی - نیکل - کلسیم و شتابدهنده ها و ترکیبات یکنواخت کننده و ضخامت دهنده پوشش

دانسیته : **1383 ± 1 gr/lit**

ویژگی مهم : این محصول دارای قابلیت ایجاد لایه یکنواخت فسفاته با ضخامت بالا جهت انجام کارهای کششی و رنگ آمیزی می باشد و همچنین پوششی باکریستالیتیه ریز ایجاد می کند و این محصول قادر سوب زیاد می باشد .
توصیه می شود قبل از قرار گیری دروان فسفاته برای آماده سازی هرچه بیشتر سطح قطعات از چربیگیر CD 144 استفاده شود .

طریقه مصرف

سیستم مصرف : غوطه وری

درصد مصرف : 3-5 درصد (ادتیو 205 به نسبت 1/4 یک به چهار) (فسفاته روی 205)

دما : **60-65** درجه سانتیگراد

زمان ماندگاری : **6-7** دقیقه

نحوه کنترل و ان

* اندازه گیری اسیدکل

روش تیتراسیون : 10 میلی لیتر از محلول مورد مصرف (وان) را به داخل یک اrlen مایر **100** میلی لیتری ریخته و با محلول سود **0/1** نرمال تیتر می کنیم . (در حضور معرف فنول فتالیئن) (نمونه شاهد محلول 3%)

مقدار **CD205** لازم جهت یک لیتر محلول وان = **0/3** × میزان مصرف سود نمونه شاهد (**11.3**) - میزان مصرف سود **0/1** نرمال بازه مصرف فسفاته روی : 11/3- 19/8

* اندازه گیری اسید آزاد

روش تیتراسیون : 10 میلی لیتر از محلول مورد مصرف (وان) را به داخل یک اrlen مایر **100** میلی لیتری ریخته و با محلول سود **0/1** نرمال تا تغییر رنگ محلول از نارنجی به زرد تیتر می نماییم . (در حضور معرف متیل اورانژ) میزان مصرف سود **0/1** نرمال بین 2/5-3

نکات / یمنی

هنگام استفاده از مواد شیمیایی از دستکش استفاده شود .

در صورت تماس بدن با این ماده محل آن را با آب فراوان بشویید .

شرایط انبار داری

این محصول باید در جای خشک و خنک ، ترجیحاً در انبار مسقف و به دور از نور آفتاب و سایر مواد شیمیایی نگهداری گردد .

شرکت پوشش گستر شیمی



اطلاعات عمومی

جنس وان مورد مصرف برای عملیات فسفاته باید از مواد مقاوم دربرابر اسیدوحرارت باشد . کف وان باید به صورت شبیه دار ساخته شود تا بتوان رسوبات ولجن را براحتی درکف وان جمع آوری نمود .

تخلیه رسوبات و آماده سازی سطح

در طی عملیات فسفاته ، مقداری رسوب ولجن درون تشکیل می شود که باید در فاصله زمانهای معین برداشته شود . محلول وان باید پس از فیلتر شدن به وان یگر (جهت عملیات دکانتا سیون) منتقل شود . سپس وان باید شسته و تمیز شود . بعد از اینکه محلول به وان اصلی منتقل گشت با توجه به اینکه رسوبات تخلیه شده است حجم محلول وان کاهش می یابد و باید حجم آن را با آب به اندازه مورد نظر رساند .

بسته بندی

گالن : 25 کیلوگرم